第一图书网, tushu007.com

<<机械识图与制图习题集>>

图书基本信息

书名：<<机械识图与制图习题集>>

13位ISBN编号：9787111390916

10位ISBN编号：7111390911

出版时间：2012-9

出版时间：机械工业出版社

作者：刘家平，余东满　主编

页数：116

字数：180000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本习题集以职业教育为对象，以贯彻国家最新标准为指导思想，在多年高职教育教学改革成功经验的基础上编写而成。
与之配套的《机械识图与制图》教材同时出版。

本书反映了目前高等职业教育的特点，以增强实用性和提高应用能力为目的，以基本理论训练为主，增加了必要的难题。
本书以识图为主线，制图技能贯穿始终。
全书共分9章：制图基本知识、正投影法、基本体及其表面交线、轴测图、组合体、机械图样画法、标准件和常用件、零件图、装配图。

本书可作为高职高专和成人教育学院非机械类专业的教材，也可供有关工程技术人员参考。

书籍目录

前言
第1章制图基本知识
1-1字体书写练习(一)
1-2字体书写练习(二)
1-3图线练习
1-4尺寸注法(一)
1-5尺寸注法(二)
1-6尺可‘注法(三)
1-7尺寸注法(四)
1-8等分线段
1-9圆弧连接(一)
1-10圆弧连接(二)
1-11作椭圆
1-12标注斜度、锥度
1-13作图基本训练
1-14绘制平面图形
第2章正投影法
2-1分析三视图
2-2画三视图
2-3标注视图方向并补画图线
2-4补画视图
2-5补画图线
2-6 点的投影(一)
2-7点的投影(二)
2-8点的投影(三)
2-9直线的投影(一)
2-10直线的投影(二)
2-11直线的投影(三)
2-12直线的投影(四)
2-13直线的投影(五)
2-14平面的投影(一)
2-15平面的投影(二)
2-16平面的投影(三)
2-17平面的投影(四)
2-18平面的投影(五)
第3章基本体及其表面交线
3-1平面体
3-2回转体(一)
3-3回转体(二)
3-4补画平面体被切割后的投影(一)
3-5补画平面体被切割后的投影(二)
3-6平面与立体相交(一)
3-7平面与立体相交(二)
3-8两回转体相交的表面交线
3-9完成相贯体的三视图

第4章轴测图
4-1由三视图画正等轴测图(一)
4-2由三视图画正等轴测图(二)
4-3由两视图画正等轴测图
4-4由两视图画斜二轴测图
第5章组合体
5-1根据轴测图画三视图(一)
5-2根据轴测图画三视图(二)
5-3根据轴测图画三视图(三)
5-4补画主视图中的漏线
5-5组合体三视图的尺寸标注(一)
5-6组合体三视图的尺寸标注(二)
5-7找出第三视图(一)
5-8找出第三视图(二)
5-9补画第三视图(一)
5-10补画第三视图(二)
5-11补画第三视图(三)
5-12补画第三视图(四)
5-13补画第三视图(五)
5-14补画第三视图(六)
5-15补画第三视图(七)
5-16补画组合体三视图中的漏线(一)
5-17补画组合体三视图中的漏线(二)
5-18补画组合体三视图中的漏线(三)
5-19补画组合体三视图中的漏线(四)
5-20画出组合体的三视图(一)
5-2l画出组合体的三视图(二)
第6章机械图样画法
6-1根据三视图补画右、后、仰视图
6-2画局部视图和斜视图
6-3补画剖视图中所缺的图线
6-4将主视图画成全剖视图
6-5在指定位置将主视图画成全剖视图
6-6在指定位置将主视图画成半剖视图
6-7将主视图画成半剖视图，并补画出全剖左视图
6-8将给出的视图改画(或重画)成局部剖视图
6-9画出单一剖切平面剖切的剖视图
6-10画出几个平行剖切平面剖切所得的剖视图
6-11画出几个相交剖切平面剖切所得的剖视图
6-12在指定位置按要求画出剖视图
6-13根据要求完成轴的移出断面图
6-14在指定位置画出正确的剖视图
6-15表达方法综合应用
6-16补画第三角画法中的第三视图
第7章标准件和常用件
7-1螺纹画法
7-2标注螺纹的规定代号

7-3标注螺纹紧固件的尺寸及标记
7-4螺纹联接画法(一)
7-5螺纹联接画法(二)
7-6螺纹紧固件联接的画法
7-7齿轮的画法
7-8键的画法
7-9销联接的画法和标记
7-10弹簧的画法
7-11滚动轴承的画法
第8章零件图
8-1表面粗糙度
8-2极限与配合(一)
8-3极限与配合(二)
8-4几何公差
8-5读齿轮轴零件图
8-6读轴套零件图--
8-7读拨叉零件图
8-8读液压缸端盖零件图
8-9读泵体零件图
8-10零件测绘
8-11由零件轴测图画零件图
第9章装配图
9-1根据装配示意图和零件图画装配图(一)
9-2微型调节支承零件图
9-3根据装配示意图和零件图画装配图(二)
9-4铣刀头零件图(一)
9-5铣刀头零件图(二)
9-6铣刀头零件图(三)
9-7-1钻模装配图
9-7-2读钻模装配图并回答问题
9-8-1管钳装配图
9-8-2读管钳装配图并回答问题
9-9-1微动机梅装配图
9-9-2读微动机构装配图并回答问题
9-10读泄气阀装配图并完成看图要求
9-11拆画零件图

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com