

<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

图书基本信息

书名：<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

13位ISBN编号：9787111371014

10位ISBN编号：7111371011

出版时间：2012-5

出版时间：机械工业出版社

作者：张凤山，张力言 主编

页数：393

字数：630000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

内容概要

本书收录了各种进口轿车故障诊断维修实例、维修经验,详细介绍了电喷发动机、自动变速器、自动空调、ABS、SRS、电子控制悬架、防盗系统、音响系统等故障维修实例,阐述了故障分析的思路、维修启示,既有个案剖析,又有综合分析,以求使读者达到举一反三,触类旁通的目的。

本书共收录各种进口车型维修实例370余例,各故障诊断与排除维修实例既有典型性、又有普遍性和实用性。

本书继续保持涉及车型广、案例真实、分析透彻、通俗易懂的特色,所选故障维修实例具有一定的代表性,特别适合广大汽车维修人员、汽车驾驶人员及汽车学校师生阅读参考。

书籍目录

- 前言
- 第一章 宝马车系故障维修实例
- 一、宝马X5越野车间歇性加速无力
 - 二、宝马X5越野车无法起动，发动机熄火
 - 三、宝马X5越野车起动无反应
 - 四、宝马X5越野车急加速异响
 - 五、宝马735iL轿车经常性突然熄火
 - 六、1997年款宝马528i轿车有时怠速抖动易熄火
 - 七、宝马528i轿车发动机在加速时发抖，加速无力
 - 八、宝马740i轿车加速无力
 - 九、宝马760Li轿车发动机加速无力
 - 十、宝马730Li轿车隔夜不易起动
 - 十一、宝马730轿车怠速抖动，难起动
 - 十二、宝马750iL轿车无法加速
 - 十三、宝马525i轿车发动机可变进气凸轮轴故障
 - 十四、1998年款宝马528i轿车可变进气凸轮轴系统故障
 - 十五、宝马525i轿车行驶中颠簸摇晃
 - 十六、宝马X6越野车车身悬架空气弹簧故障
 - 十七、宝马520i轿车在行驶过程中，如果松开加速踏板，发动机有时会自动熄火
 - 十八、宝马528i轿车怠速运转时冷却液温度表的指针慢慢偏向红色高温区域
 - 十九、宝马528i轿车第一次起动车辆时，必须踩住加速踏板发动机才能够运转起来
 - 二十、宝马520i轿车发动机怠速抖动明显，而且在行驶过程中加速性能欠佳
 - 二十一、宝马530i轿车ABS控制模块故障
 - 二十二、宝马728iL轿车ABS故障警告灯点亮
 - 二十三、1994年款宝马525i轿车间歇性锁档
 - 二十四、宝马525轿车自动变速器不跳档
 - 二十五、宝马730轿车无法挂档
 - 二十六、2002年款宝马740iL轿车变速器升档困难
 - 二十七、1991年款宝马750iL轿车变速器升档困难
 - 二十八、宝马330ci轿车行驶中仪表板的自动变速器故障警告灯有时会点亮
 - 二十九、宝马325i轿车在行驶过程中，仪表板上的自动变速器故障警告灯有时会点亮
 - 三十、宝马525i轿车在正常行驶过程中，突然出现没有倒档
 - 三十一、宝马525i轿车在正常行驶过程中仪表板有时会出现“TRANS PROGRAM”的信息提示，随后变速器便无法自动升档、降档
 - 三十二、宝马740iL轿车关闭发动机之后重新起动有“咯咯”异响声
 - 三十三、宝马745Li轿车转向柱上下自动调整功能失效
 - 三十四、2003年款宝马X5越野车遥控器故障
 - 三十五、宝马X5越野车行驶过程中仪表板ABS故障警告灯和牵引力防滑指示灯点亮
 - 三十六、宝马728iL轿车行驶过程中，仪表板的ABS故障警告灯有时会点亮
 - 三十七、宝马530iL轿车仪表板上的ABS故障警告灯经常会自动点亮，同时点亮的还有牵引力防滑指示灯和制动液故障警告灯
 - 三十八、宝马728iL轿车仪表板的牵引力防滑指示灯有时会点亮
 - 三十九、宝马728iL轿车行驶过程中进行制动操作时车辆有明显的车轮打滑现象
 - 四十、宝马728iL轿车行驶不到1min，仪表板中的牵引力防滑指示灯就会点亮
 - 四十一、宝马728iL轿车ABS故障警告灯、牵引力防滑指示灯点亮

<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

- 四十二、宝马730Li轿车仪表板突然显示发动机、定速控制系统的故障信息，牵引力防滑指示灯点亮
- 四十三、宝马轿车夜晚停车时，车身防盗报警控制功能会莫名其妙地被激活
- 四十四、宝马523i轿车转动点火钥匙解锁，防盗报警蜂鸣器会不断鸣响
- 四十五、宝马528i轿车晚上停车之后，车身防盗报警功能经常自动被激活
- 四十六、宝马540轿车空调系统无冷风
- 四十七、宝马X5越野车自动空调系统控制面板显示功能消失
- 四十八、宝马X5越野车空调系统出风口有时无冷风
- 四十九、宝马X5越野车空调系统制冷不足
- 五十、宝马X5越野车空调系统突然不制冷，空调控制面板无提示
- 五十一、宝马740iL轿车空调系统制冷期间辅助散热风扇运转时发出的“呜呜”声
- 五十二、宝马530i轿车空调系统工作期间，仪表台的各出风口都没有风吹出
- 五十三、宝马X5越野车在行驶过程中，仪表台出风口吹出的空气带有很浓的异味
- 五十四、宝马740iL轿车空调系统制冷效果越来越差，有时会出现发动机怠速抖动
- 五十五、宝马520i轿车空调系统的制冷功能失效
- 五十六、宝马M3轿车打开点火开关之后仪表板的安全气囊故障警告灯处于常亮状态
- 五十七、宝马528i轿车安全气囊故障警告灯异常点亮
- 五十八、宝马740iL轿车安全气囊故障警告灯持续点亮
- 五十九、宝马525i轿车安全气囊故障警告灯一直处于常亮状态
- 六十、宝马530i轿车安全气囊故障警告灯一直点亮
- 六十一、宝马520i轿车安全气囊故障警告灯常亮
- 六十二、2004年款宝马730Li轿车安全气囊故障警告灯常亮
- 六十三、宝马X5越野车ABS故障警告灯和加速防滑警告灯间歇性点亮
- 六十四、新款宝马X5越野车前照灯高度调节指示灯点亮
- 六十五、宝马745Li轿车 Byteflight总线通信故障
- 六十六、2003年款宝马745Li轿车蓄电池温度过高
- 六十七、宝马X5越野车冷却液温度表失灵
- 六十八、宝马X5越野车仪表板出现“Selflevel susp.INACT”故障信息
- 六十九、宝马530i轿车载显示器音频功能失效
- 七十、宝马轿车事故后前排座椅安全带锁止故障
- 七十一、宝马745Li轿车右前车门发出“咯咯”异响
- 七十二、宝马528i轿车起动之后，仪表板中牵引力防滑指示灯一直处于常亮状态
- 七十三、宝马528i轿车行驶过程中仪表板的ABS故障警告灯、牵引力防滑指示灯有时会间歇点亮
- 七十四、宝马X5越野车行驶中仪表板会间歇性出现“Selflevel susp. INACT”故障警告信息
- 七十五、宝马X5越野车行驶中，仪表板间歇出现“Selflevel INACT”故障信息
- 七十六、宝马X5越野车第一次起动时，听到车身后部的底盘部位有漏气声
- 七十七、宝马X5越野车车门车窗控制功能失效
- 七十八、宝马525i轿车车窗玻璃无法完全关闭
- 七十九、宝马740Li轿车车窗玻璃控制功能失效
- 八十、宝马325i轿车中控门锁工作不良
- 八十一、宝马728iL轿车燃油箱里噪声大
- 八十二、2005年款宝马X5越野车悬架故障指示灯常亮
- 八十三、宝马X5越野车后部悬架高度无法调节
- 八十四、宝马X5越野车轮胎压力警告灯点亮
- 八十五、2006年款宝马530i轿车车窗玻璃不能升降

第二章 奔驰轿车故障维修实例

- 一、奔驰S350轿车有时无法起动
- 二、奔驰S280轿车发动机异响，动力不足

<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

- 三、奔驰S320轿车发动机怠速熄火
- 四、奔驰S320轿车车速达到160km/h时无法再加速
- 五、奔驰S320轿车发动机冷车回火，动力不足
- 六、奔驰S320轿车急加速排气管回火
- 七、奔驰S320轿车无怠速
- 八、奔驰S320轿车发动机加速无力
- 九、奔驰Sprinter商务车动力不足
- 十、奔驰S500轿车无法起动
- 十一、奔驰300SE轿车热车怠速游车、加速冒黑烟
- 十二、奔驰CLK320跑车行车速度大于60km/h时自动加速
- 十三、奔驰420轿车怠速运转不正常
- 十四、奔驰500轿车发动机怠速不稳
- 十五、奔驰S600轿车怠速不稳
- 十六、奔驰560SEL轿车冷车难起动
- 十七、奔驰C200轿车发动机故障警告灯偶尔亮起
- 十八、奔驰C240轿车外部灯光不良
- 十九、奔驰C280轿车加速无力
- 二十、奔驰轿车发动机不能起动，轻触式起动系统（touch-start）失灵
- 二十一、奔驰轿车怠速或起步时传动带发响
- 二十二、奔驰轿车发动机不能起动，检测不到发动机控制单元
- 二十三、奔驰轿车发动机有时不能起动
- 二十四、奔驰300E轿车发动机起动困难，加速无力
- 二十五、奔驰E500轿车热车游车，加速无力
- 二十六、奔驰500SEL轿车换档时转速忽高忽低
- 二十七、奔驰600SEL轿车加速不良
- 二十八、奔驰S320轿车热车熄火
- 二十九、奔驰S280轿车充电系统故障
- 三十、奔驰S280轿车机油报警
- 三十一、奔驰S600轿车发动机故障警告灯点亮
- 三十二、2001年款奔驰S500轿车加速不良
- 三十三、2000年款奔驰ML500轿车ESP系统故障
- 三十四、1992年款奔驰S320轿车暖风不热
- 三十五、奔驰ML350轿车电子风扇不工作
- 三十六、奔驰MB100轿车车速里程表不工作
- 三十七、奔驰W140底盘轿车中央门锁失去作用，车门辅助关闭泵不起作用
- 三十八、奔驰W163底盘轿车ESP故障警告灯亮起
- 三十九、奔驰轿车分体式燃油箱故障
- 四十、奔驰S320轿车空调控制面板“EC”灯亮
- 四十一、奔驰ML350越野车故障警告灯常亮
- 四十二、奔驰S320轿车加速无力
- 四十三、1995年款奔驰C280轿车加速无力
- 四十四、1999年款奔驰ML320越野车突然熄火不能起动
- 四十五、奔驰A160轿车更换仪表后液晶显示器无信息显示
- 四十六、1995年款奔驰美款C280轿车发动机控制模块故障
- 四十七、奔驰S320轿车变速器挂档后发冲
- 四十八、奔驰S320轿车行驶中BAS/ASR功能失效
- 四十九、奔驰320轿车自动变速器打滑

<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

- 五十、 老款奔驰S320轿车行驶过程中换档时发动机转速表指针会上下波动
 - 五十一、 奔驰S350轿车底盘W220无钥匙起动功能失效
 - 五十二、 奔驰C200轿车中控锁有时不灵
 - 五十三、 1997年款奔驰S320轿车行李箱不能锁住
 - 五十四、 2007年款奔驰S500轿车空调系统制冷不足
 - 五十五、 1997年款奔驰S320轿车空气流量计故障排除
 - 五十六、 奔驰500SEL轿车自动变速器异常耗油故障排除
 - 五十七、 奔驰遥控钥匙无法实现中控功能
 - 五十八、 奔驰S350轿车无钥匙起动功能失效
 - 五十九、 奔驰S55轿车防盗锁止后灯光不停闪烁
 - 六十、 2000年款奔驰W220底盘轿车中央门控锁失灵
 - 六十一、 奔驰300E轿车点火控制模块故障排除
 - 六十二、 奔驰S320轿车ABS故障警告灯间歇性点亮
 - 六十三、 奔驰560轿车行车中ABS故障警告灯闪亮
 - 六十四、 奔驰S320轿车ASR故障警告灯点亮
 - 六十五、 奔驰ML320轿车发动机故障警告灯点亮
 - 六十六、 奔驰S320轿车空气悬架系统失效
 - 六十七、 奔驰S320轿车前轴一边低一边高
 - 六十八、 奔驰越野车仪表板上的ESP/BAS、ABS、ETS故障警告灯以及驻车制动灯常亮
 - 六十九、 奔驰ML350轿车在行驶过程中仪表板ESP/BAS、ABS、ETS故障警告灯以及驻车制动灯、制动警告灯同时点亮
 - 七十、 奔驰G55轿车倒车辅助系统故障
 - 七十一、 奔驰CLK320轿车BAS/ESP故障警告灯常亮
 - 七十二、 奔驰E240轿车碰撞后SRS故障警告灯点亮
 - 七十三、 奔驰S600轿车安全气囊故障警告灯常亮
 - 七十四、 奔驰S350轿车行李箱盖不能自动闭锁
 - 七十五、 奔驰S600轿车仪表的多功能显示屏显示红色的ABC故障
 - 七十六、 奔驰S350轿车仪表内闪动“Airmatic Raise”
 - 七十七、 2005年款奔驰S350轿车空调系统不能正常工作
 - 七十八、 奔驰S500轿车空调系统不制冷
 - 七十九、 奔驰E240轿车天窗不能正常开启
 - 八十、 奔驰E240轿车右侧转向灯不工作
- 第三章 雷克萨斯轿车故障维修实例
- 一、 雷克萨斯IS200轿车动力不足
 - 二、 1993年款雷克萨斯ES300轿车怠速发抖，加油冒黑烟
 - 三、 雷克萨斯GS300轿车发动机怠速时急加速发抖
 - 四、 雷克萨斯RX300轿车怠速发抖
 - 五、 雷克萨斯ES300轿车发动机不能起动
 - 六、 雷克萨斯ES300轿车行驶中熄火后不能起动
 - 七、 雷克萨斯LS400轿车松开加速踏板时发动机熄火
 - 八、 雷克萨斯LS400轿车仪表指示灯常亮
 - 九、 2001年款雷克萨斯GS300轿车加速无反应
 - 十、 雷克萨斯LS400轿车发动机不能起动
 - 十一、 雷克萨斯LS400轿车发动机起动后，马上又熄火
 - 十二、 雷克萨斯LS400轿车发动机加速不良
 - 十三、 雷克萨斯LS400轿车热车不易起动
 - 十四、 雷克萨斯轿车发动机冷却液温度过高

<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

- 十五、雷克萨斯ES300轿车冷却风扇转速始终较低
- 十六、雷克萨斯GS300轿车冷车起动困难
- 十七、雷克萨斯轿车冷却风扇高速运转
- 十八、雷克萨斯LS400轿车散热器堵塞导致空调系统制暖
- 十九、2004年款雷克萨斯LS430轿车故障灯点亮
- 二十、2008年款雷克萨斯GS300轿车发动机故障警告灯异常点亮
- 二十一、雷克萨斯LS400轿车巡航系统失效
- 二十二、雷克萨斯ESS00轿车ABS故障警告灯常亮不熄灭
- 二十三、2004年款雷克萨斯GX470越野车VSC故障警告灯亮
- 二十四、1995年款雷克萨斯ES300轿车变速器升档冲击故障
- 二十五、雷克萨斯LS400轿车动力转向发沉
- 二十六、雷克萨斯LS400轿车打开空调系统时空调压缩机不转
- 二十七、雷克萨斯LS400轿车空调系统出风模式风门不动作
- 二十八、雷克萨斯RX300轿车空调系统工作不正常
- 二十九、雷克萨斯LS430轿车空调系统不工作
- 三十、雷克萨斯LS400轿车搭铁线引发的故障

第四章 大宇、现代、起亚轿车故障维修实例

- 一、大宇主席轿车发动机无法起动
- 二、大宇主席轿车ABS故障警告灯常亮
- 三、大宇主席500轿车发动机熄火
- 四、大宇王子轿车加速发抖
- 五、大宇双龙主席轿车怠速不稳，加速不良
- 六、2003年款大宇蓝龙怠速游车，踩制动踏板熄火
- 七、大宇双龙主席轿车ASR故障警告灯亮时无法加速
- 八、一起空调系统爆炸事故后的反思
- 九、大宇旅行家轿车不易起动
- 十、现代索纳塔轿车无法进档
- 十一、大宇旅行家轿车在左前门按内锁按钮时其余3个门无法正常锁止和开启
- 十二、现代蓝龙轿车ABS故障警告灯常亮
- 十三、大宇赛手轿车有时不能起动
- 十四、现代圣达菲轿车一例人为故障
- 十五、1998年款现代商务车刮水器无间歇档
- 十六、起亚越野车加速不良
- 十七、现代轿车加速游车

第五章 沃尔沃轿车故障维修实例

- 一、2004年款沃尔沃S80轿车不能起动
- 二、沃尔沃S80轿车怠速抖动
- 三、沃尔沃S80轿车发动机故障警告灯常亮
- 四、2002年款沃尔沃S80轿车燃油表指示不准
- 五、2003年款沃尔沃S80轿车行驶中出现熄火，仪表全部没有显示
- 六、沃尔沃960轿车发动机正时异常
- 七、沃尔沃S60轿车只要起动发动机，变速器便会进入紧急故障运行模式
- 八、沃尔沃富豪轿车自动变速器挂倒档时，车辆不能向后移动
- 九、沃尔沃S80轿车升到3档时发动机就会空转
- 十、沃尔沃S80轿车转向沉重
- 十一、沃尔沃780轿车SRS故障警告灯一直点亮
- 十二、沃尔沃S80-T6轿车接通点火开关后，仪表板上只有

<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

发动机故障警告灯亮其余指示灯均不工作

十三、沃尔沃940轿车在行驶中SRS故障警告灯突然点亮

十四、2004年款沃尔沃S80轿车天窗和室内灯不工作

十五、1998年款沃尔沃S70轿车车速表不工作

第六章 日产风度轿车故障维修实例

一、日产风度A32轿车行驶中突然熄火

二、日产风度A32轿车发动机抖动无法提速

三、日产风度轿车怠速时抖动冒白烟

四、2001年款日产风度轿车油耗高

五、日产风度A320轿车换档异常

六、日产风度A33轿车行驶过程中ABS故障警告灯间歇性点亮

七、日产风度A32轿车油压电磁阀损坏引起制动带打滑

八、日产风度A33轿车燃油箱油用完后燃油表不会回落到底，指针在中间位置

九、2004年款日产风度A33轿车空调压缩机频繁吸合

十、日产风度A33空调系统疑难故障

十一、日产风度A32轿车电动车窗故障

第七章 奥迪轿车故障维修实例

一、2005年款奥迪A8轿车发动机故障警告灯点亮

二、奥迪A8轿车ABS故障警告灯间歇性点亮

三、奥迪A8轿车仪表盘显示前照灯升程调节故障信息

四、奥迪A8轿车左前出风口间歇性吹出热风

五、奥迪A8轿车空调系统间歇性无冷风

六、2005年款奥迪A8轿车更换驻车制动控制单元后，多媒体故障

七、2005年款奥迪A8轿车行李箱盖无法关闭

八、2004年款奥迪A8L轿车后座区空调温度和风量都无法调节

九、奥迪A8轿车空气悬架故障警告灯亮

十、奥迪A8轿车空气悬架无法调节

十一、2005年款奥迪A8轿车无法起动，起动机没有反应

十二、2003年款奥迪A8轿车导航系统防盗锁止的解除方法

十三、奥迪A8轿车空气悬架故障警告灯有时报警

十四、2004年款奥迪A8轿车悬架系统模式选择失效

十五、奥迪5000轿车起动困难且加速不良

十六、2006年款奥迪A8轿车驾驶人座椅记忆功能缺失

十七、原装奥迪A4轿车无级变速器疑难故障

十八、2007年款奥迪Q7轿车转向沉重

十九、奥迪V8轿车发动机无法起动

二十、奥迪Q7轿车发动机故障警告灯点亮

二十一、奥迪Q7轿车发动机故障警告灯点亮且加速无力

二十二、奥迪Q7轿车发动机故障警告灯报警，怠速抖动严重，加速无力

二十三、奥迪Q7轿车冷车起动时，机油红色警告灯亮

二十四、奥迪Q7轿车自动变速器换档冲击

二十五、奥迪Q7轿车鼓风机不工作

二十六、奥迪Q7轿车多媒体显示屏上无地图显示

二十七、奥迪Q7轿车蓝牙手机不能匹配

二十八、奥迪Q7轿车无法起动

二十九、奥迪Q7轿车音响无声音，多媒体显示屏上出现静音标识

三十、奥迪Q7轿车贴太阳膜导致音响不能正常工作

第八章 丰田车系故障维修实例

- 一、丰田皇冠轿车空气悬架控制模块故障
- 二、1998年款丰田普拉多越野车反复烧差速器
- 三、1996年款丰田亚洲龙轿车起动困难
- 四、2004年款丰田大霸王多用途车怠速不稳
- 五、1997年款丰田越野车不易起动
- 六、丰田大霸王多用途车行驶中ABS故障警告灯常亮, ABS失效
- 七、丰田大霸王多用途车空调系统故障
- 八、丰田4700汽车怠速时发动机故障警告灯不熄灭
- 九、2003年款丰田陆地巡洋舰4700越野车行驶中SLIP灯偶尔点亮
- 十、丰田陆地巡洋舰越野车倒档时发动机怠速不稳
- 十一、2003年款丰田陆地巡洋舰4500越野车空调系统不制冷
- 十二、丰田佳美轿车行驶中突然熄火, 此后再也不能起动
- 十三、丰田佳美轿车加速无力
- 十四、丰田佳美轿车加装防盗器后, 无论冷车、热车都难起动
- 十五、丰田佳美轿车行驶中加速不良
- 十六、丰田佳美轿车高温时液压风扇仍在低速运转
- 十七、1997年款丰田佳美轿车不能起动
- 十八、1997年款丰田佳美轿车ABS故障警告灯亮
- 十九、丰田佳美SXV10轿车发动机加速不良
- 二十、丰田佳美轿车冷却系统冷却液温度过高, 风扇无高速
- 二十一、1995年款丰田佳美轿车A540E自动变速器换油后引起的故障
- 二十二、丰田佳美3.0轿车安全气囊故障警告灯常亮
- 二十三、1998年款丰田佳美轿车防盗遥控器失控

第九章 三菱车系故障维修实例

- 一、三菱越野车无高压火
- 二、三菱太空车高速发抖, 加速熄火
- 三、三菱帕杰罗轿车怠速转速偏高
- 四、三菱蒙特罗越野车巡航系统故障
- 五、三菱太空轿车空调系统制冷不足
- 六、三菱Outland EX-SUV音响死机
- 七、三菱帕杰罗越野车中央差速器锁定指示灯闪亮
- 八、三菱帕杰罗V75轿车防盗系统故障

第十章 其他车系故障维修实例

- 一、日产公爵王轿车发动机无法起动
- 二、马自达929轿车加速不良
- 三、马自达929轿车不能起动
- 四、马自达929轿车起动困难
- 五、马自达929轿车发动机无法起动
- 六、马自达929轿车防盗系统安全灯不亮
- 七、保时捷卡宴轿车发动机不能起动
- 八、保时捷卡宴轿车仪表提示车辆底盘系统故障
- 九、保时捷Carrera跑车燃油表指示不准
- 十、欧宝威达2.0轿车发动机故障警告灯常亮
- 十一、欧宝雅特轿车尾气排放超标
- 十二、欧宝可赛轿车中控锁失灵
- 十三、2002年款欧宝欧美佳轿车车窗玻璃便捷功能失灵

<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

- 十四、雷诺ESPACE J63F轿车启动空调系统时烧断熔丝
- 十五、法国雷诺风景2.0轿车发动机异响
- 十六、雷诺梅甘娜跑车点火系统干扰故障排除
- 十七、法国雷诺风景轿车行驶中左后门车窗关闭故障
- 十八、法国雷诺风景 代轿车智能驻车制动灯亮, 自动解除驻车制动功能丧失
- 十九、福特天霸轿车加速不良
- 二十、福特稳达轿车无法跑高速
- 二十一、道奇捷龙轿车风扇低温高速运转
- 二十二、2000年产道奇捷龙轿车加速不良
- 二十三、道奇捷龙轿车自动变速器控制单元烧坏
- 二十四、1997年款道奇凯领轿车仪表无显示
- 二十五、克莱斯勒大捷龙轿车后空调系统吹自然风不凉
- 二十六、克莱斯勒大捷龙轿车前空调系统没有后空调系统制冷效果好
- 二十七、克莱斯勒牧马人越野车行驶过程中仪表板上的故障警告灯点亮
- 二十八、克莱斯勒顺风汽车车速过低
- 二十九、克莱斯勒君王轿车无规律熄火
- 三十、2001年款斯柯达欧雅轿车加速不良
- 三十一、2004年款斯柯达欧亚轿车行驶中熄火
- 三十二、2003年款斯柯达法比亚轿车常烧点火线圈
- 三十三、2003年款斯柯达欧雅轿车右前门电动玻璃无反应
- 三十四、2006年款大众途锐轿车发动机故障警告灯常亮
- 三十五、2006年款途锐3.2L越野车起动困难
- 三十六、大众途锐越野车自动变速器故障排除
- 三十七、2006年款大众途锐越野车冷车起动困难
- 三十八、2006年款大众途锐越野车冷车不易起动
- 三十九、2004年款大众途锐电子散热风扇高速运转且空凋制冷功能失效
- 四十、大众途锐越野车前照灯常亮且轮胎压力报警
- 四十一、2005年款大众途锐越野车K线故障
- 四十二、2004年款大众途锐越野车刮水器不动作
- 四十三、别克世纪轿车自动变速器升档过迟
- 四十四、1993年款凯迪拉克弗利特伍德轿车发动机易“开锅”且熄火
- 四十五、凯迪拉克轿车发动机不能起动
- 四十六、1993年款雪佛兰鲁米娜多用途车燃油表指示不准
- 四十七、1997年款雪佛兰鲁米娜轿车中控门锁只能开不能锁
- 四十八、1997年款道奇北极神轿车无法起动
- 四十九、1993年款雪佛兰科西嘉轿车怠速抖动严重
- 五十、福特林肯城市轿车行驶中仪表板上的“ Air Suspension ”灯突然点亮
- 五十一、福特林肯城市4.6L轿车仪表板上的“ CHECK AIR SUSPENSION ”指示灯闪烁
- 五十二、福特林肯城市4.6L轿车空气悬架始终处于最低位置, 但故障警告灯没有点亮
- 五十三、福特林肯城市轿车高速行驶轻微发闯
- 五十四、1992年款福特林肯大陆轿车大修后车速表指示为零
- 五十五、1993年款福特林肯城市轿车燃油表不能正常工作
- 五十六、福特林肯轿车发动机工作中出现严重的敲击声
- 五十七、福特林肯城市轿车熄火后无法正常起动
- 五十八、福特林肯城市轿车发动机故障警告灯点亮
- 五十九、福特林肯城市轿车松开加速踏板时发动机熄火(无怠速)
- 六十、2005年款福特林肯领航员轿车行驶中熄火后无法起动

<<进口轿车故障诊断与排除实例精选>>

- 六十一、 斯巴鲁驰鹏轿车驻车制动/制动液位警告灯常亮
- 六十二、 斯巴鲁力狮2.0R轿车前照灯自动调平故障警告灯熄灭5s后点亮
- 六十三、 英菲尼迪Q45轿车自动变速器无D位
- 六十四、 路虎揽胜越野车自动变速器疑难故障
- 六十五、 新甲壳虫轿车打开敞篷后行驶过程中有异响

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>