

<<轿车自动变速器精选故障排除实例>>

图书基本信息

书名：<<轿车自动变速器精选故障排除实例>>

13位ISBN编号：9787114048326

10位ISBN编号：7114048327

出版时间：2005-1

出版时间：人民交通出版社

作者：杨智勇

页数：302

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<轿车自动变速器精选故障排除实例>>

### 内容概要

《轿车自动变速器精选故障排除实例》共分七章，内容包括自动变速器维修基础知识，国产车型、日本产车型、韩国产车型、美国产车型、德国产车型及其他车型自动变速器故障诊断与排除实例。

《轿车自动变速器精选故障排除实例》从实用角度出发，内容丰富，涉及车型广泛。

每个实例均有一定代表性，图文并茂，通俗易懂，具有较强的可操作性。

适合广大汽车维修人员、技术检测人员使用，也可作为大、中专院校及培训班的教学参考书。

## &lt;&lt;轿车自动变速器精选故障排除实例&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 自动变速器维修基础知识一、自动变速器故障诊断与维修一般程序二、自动变速器故障诊断与维修前的准备工作1.电控自动变速器故障征兆的确认2.读取故障码3.查看常见故障诊断表三、自动变速器基本检查和性能测试1.基本检查2.性能测试四、电控自动变速器的故障自诊断的检查1.利用汽车电脑检测仪读取故障码2.人工读取故障码第二章 国产车型一、捷达1.自动变速器打滑2.自动变速器挂不上档,变速杆被锁死3.自动变速器挂不上倒档,而前进档正常4.自动变速器在前进档自动切换档位时窜动5.自动变速器的高速档时有时无6.车辆起动困难,加速性差且燃油消耗高7.自动变速器没有倒档,而其他档位正常8.自动变速器没有高速档9.自动变速器频繁跳档二、富康10.自动变速器档位液晶显示器显示故障11.自动变速器最高车速只有140km/h12.自动换速杆不能从“P”档拔出12.自动变速器变速杆不能从“P”档拔出13.自动变速器换档不平顺,行车时,进入强制3档应急模式三、广州本田雅阁14.自动变速器挂上前进档或倒档,车辆不能起步15.起步费劲,升档困难16.打开点火开关,仪表板上的D4指示灯就一直亮(不闪烁)四、上海别克17.在行车过程中自动变速器有时犯闯18.自动变速器换档不良19.自动变速器有异响20.更换变速器后,驾驶时换档冲击大,之后便锁在3档位置上五、北京切诺基21.自动变速器换入行驶档发动机就熄火第三章 日本产车型一、丰田(TOYOTA)1.皇冠3.0轿车自动变速器升档时车身严重抖动2.当自动变速器升入3档后,出现打滑现象3.仪表板上0/D指示灯常亮,自动变速器换档冲击较大4.车辆行驶无力,热车时尤其明显5.皇冠2.8轿车自动变速器维修后,在行车过程中突然不能行驶,熄火几分钟后又可正常行驶6.热车时,起动机有时不能转动7.皇冠3.0轿车自动变速器不能自动开档,车速不超过80km/h8.1995款皇冠3.0轿车发动机动力下降9.皇冠3.0轿车自动变速器在维修完打滑故障后,挂入倒档时车不动10.冷车挂前进档起步时,自动变速器有撞击声11.大霸王汽车自动变速器从2档升3档时车身抖动,但超速档0/D OFF警告灯不亮12.车辆在行驶中突然不能行驶,再起动车后只能1档行驶不能升档13.车速不能随发动机速度相应上升,加速迟缓14.自动变速器在D档位时只有1档15.加速时车身抖动16.车辆最高车速仅为60km/h17.佳美3.0轿车自动变速器在D档位和2档进档后均无驱动反应18.自动变速器指示灯闪亮,且变速器内有异响19.佳美3.0轿车车速表不规则摆动20.佳美3.0轿车自动变速器变速杆不能从P档挂到其他档位21.佳美2.0轿车自动变速器变速杆无论在前进档还是倒档车辆都不能行驶,而且有异响声22.佳美3.0轿车倒档不能行驶23.佳美3.0轿车不能前进也不能倒退,自动变速器油有糊味24.佳美轿车变速器1档升2档时,冲击严重25.佳美轿车自动变速器漏油26.佳美轿车起步反应慢27.佳美2.2轿车更换变速器后发动机不能转动28.佳美轿车自动变速器大修后,没有任何前进档29.佳美轿车自动变速器1档升2档时,明显感到震动和冲击30.佳美轿车自动变速器在D档打滑及加速不良,在L档则正常31.佳美2.2轿车自动变速器出现跳档迟缓现象32.佳美轿车不能行驶33.佳美轿车自动变速器加油口冒油34.佳美轿车熄火后再起动车,踩制动踏板不能从P档进入D档35.凌志LS400轿车自动变速器在L档起步时正常,但是升到2档的时间过长36.凌志LS400轿车自动变速器变速杆锁止,不能动作37.凌志LS400轿车自动变速器倒档行驶无力,有时还不能倒车38.凌志LS400轿车更换曲轴后油封后,车辆上坡时动力不足39.凌志LS400轿车0/D OFF灯闪亮,2档不能升到3档40.凌志LS400轿车超速档工作不良41.凌志LS400轿车自动变速器更换ATF油后引起换档冲击42.凌志LS400轿车不能自动换档43.凌志ES300轿车自动变速器打滑44.凌志ES300轿车自动变速器油液泄漏45.花冠轿车不能前进,也不能倒退46.花冠轿车自动变速器前进档打滑,车速只能达到150km/h47.陆地巡洋舰越野汽车自动变速器油温警告灯亮48.陆地巡洋舰越野汽车倒档时发动机怠速不稳故障的检查与排除二、本田(HONDA)49.雅阁轿车挂上倒档时,在平路上不加油车不走,也没有后坐的感觉50.雅阁2.0LEXI轿车自动变速器升档迟滞51.雅阁轿车3档和4档不能前进,其他档位正常52.雅阁轿车自动变速器加速不良,换档粗暴53.雅阁轿车D.档故障灯闪亮,前进档升档慢54.雅阁轿车自动变速器换档冲击大55.雅阁轿车自动变速器修理后,被锁定在2档56.雅阁轿车行驶速度大约50km/h时,发动机转速突然升高空转,自动变速器驱动打滑57.雅阁轿车自动变速器前进档完全正常,而挂上倒档时汽车无法移动,且变速器内部有刺耳的金属刮擦声58.雅阁轿车自动变速器在前进档时一切正常,在倒档时有异响声59.雅阁轿车行驶中D.档位指示灯不亮,变速器工作不正常60.雅阁2.0轿车自动变速器挂倒档汽车不能行驶,起步明显无

<<轿车自动变速器精选故障排除实例>>

力61. 雅阁2.2轿车急踩加速踏板, 自动变速器变速杆才能从P档拨出62. 里程轿车行驶中, 档位指示灯D4灯有时闪烁63. 里程轿车MPYA型自动变速器有异响64. 思域轿车自动变速器换档困难三、日产(NISSAN尼桑)第四章 韩国产车型一、现代(HYUNDAI)二、大宇(DAEWOO)第五章 美国产车型一、通用(GM)二、福特(FORD)三、克莱斯勒(CHRYSLER)第六章 德国产车型一、奔驰(BENZ)二、大众(VW)三、宝马(BMW)四、欧宝(OPEL)第七章 其他车型

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>