

<<汽车维修案例>>

图书基本信息

书名：<<汽车维修案例>>

13位ISBN编号：9787114089510

10位ISBN编号：7114089511

出版时间：2011-7

出版时间：人民交通

作者：《汽车维修与保养》杂志社

页数：209

字数：432000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<汽车维修案例>>

内容概要

《专家点评典型故障——日韩车系》汇集《汽车维修与保养》杂志近5年来众多汽修专家点评日韩车系典型故障诊断案例成册，清晰地归纳了汽车故障诊断的思路和方法。

《专家点评典型故障——日韩车系》可作为汽车故障查询参考书，适合汽车维修工阅读。

<<汽车维修案例>>

书籍目录

丰田篇

大霸王冷车起动困难
大霸王自动变速器换挡异常
FJ酷路泽发动机故障灯及VSC灯、防滑灯点亮
皇冠车脚部照明灯不亮
皇冠轮胎低压报警灯不亮
皇冠常见故障分析及排除方法
皇冠GRS188发动机故障灯亮无法正常行驶
海狮无规律熄火
凯美瑞P侧气囊在事故中未展开原因的推断
凯美瑞电控自动变速器检修1例
凯美瑞2.4“安全气囊电脑故障”故障的检修
凯美瑞发动机异响
凯美瑞发动机偶发性缺缸
凯美瑞加速无力
凯美瑞中控锁不能控制右前门玻璃升降
陆地巡洋舰4700发动机有时不能起动
陆地巡洋舰4700发动机故障灯亮
锐志发动机故障灯、VSC、防滑灯点亮
锐志发动机故障灯亮、尾气难闻
锐志P2195空燃比传感器信号持续稀
锐志智能钥匙不能匹配
威驰发动机不能起动
汉兰达车身振动故障排除
制动主缸故障2例
雷克萨斯篇
ES300水温高
GS300发动机无法起动及ETCS不工作
GS300加速不良
IS200汽油表指示不准确
LS400发动机无法起动
LS400加速性故障
LS300发动机偶然无法起动
LS430空调系统不工作

本田篇

奥德赛不能起动故障的启示
奥德赛2005款发动机警告灯亮
飞度发动机突然熄火
飞度冷车前进挡不工作
飞度事故车制动系统奇特故障1例
飞度无法起动故障1例
雅阁不能起动
雅阁怠速振颤
雅阁2.2L发动机废气超标
雅阁发动机抖动

<<汽车维修案例>>

雅阁变速杆不能移动
雅阁动力不足
雅阁加速发抖
雅阁前门异响
雅阁中高速加速不良
雅阁起步撮车
雅阁2.4前照灯常亮
雅阁IMT阀故障引起的发动机不能起
雅阁EGR电磁阀引起的起困难
里程自动空调鼓风机不转

日产篇

蓝鸟ABS不工作
蓝鸟小灯不亮故障排除
骊威遥控器不能遥控车门
RE4F04B自动变速器故障2例
E-A31打不着火
风度A32热车难起
蓝鸟冷车起困难
途乐无法加速
骐达起发动时行李舱盖会自动开锁
骐达“嗅”出故障的味道
颐达怠速发抖
帕拉丁发动机不能起
帕拉丁水温高

马自达、三菱篇

马自达CA7230AT自动变速器偶发故障
马自达CA7231AT故障灯常亮
马自达6发动机报警灯反复点亮
马自达6老款报警灯亮动力不足
马自达3遥控门锁无反应故障
三菱6G74无法起
三菱太空发动机开空调挂挡怠速不稳

菱帅热车不好起

戈蓝空调制冷控制失效

铃木、斯巴鲁篇

铃木羚羊发动机故障2例

铃木羚羊不能着车

铃木羚羊发动机故障灯常亮

铃木羚羊中途熄火后，再起无法着车

铃木雨燕ABS灯间歇性报警

铃木雨燕电动门窗失灵

斯巴鲁力狮安全气囊警告灯亮

斯巴鲁手自一体变速器故障2例

韩系篇

现代途胜燃油系统故障

现代伊兰特ABS失效

现代伊兰特VVT起困难、加速无力

<<汽车维修案例>>

现代伊兰特CVVT动力不足且行车中熄火
现代电控柴油共轨发动机无法起动
大宇发动机动力不足
大宇主席发动机无法起动
双龙REXq?ON(2.7L)的ABS故障
起亚嘉华D挡间歇性失效
起亚赛拉图故障3例
圣达菲不能起动
发动机电脑外部电路故障2例
可变进气歧管真空电磁阀引起的动力不足故障

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>