

<<最新奥迪汽车维修实例>>

图书基本信息

书名：<<最新奥迪汽车维修实例>>

13位ISBN编号：9787530458808

10位ISBN编号：7530458809

出版时间：2012-7

出版单位：北京科学技术出版社

作者：星宝奥汽车维修技师编写组

页数：786

字数：1050000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<最新奥迪汽车维修实例>>

内容概要

《最新奥迪汽车维修实例》汇集的维修实例都是全新的，在其他图书中没有出现过，均是出自一线维修技术人员的原创经验。

车型也是全新的，主要整理了A4L、A6L、A8L(D4)、Q5和S8一些比较新的车型的维修实例。

书中的一些实例都是很多4S站碰到过的典型故障，具有很好的代表性，很多维修实例在各个车型中经常出现，碰到同类故障可以通过此书互相参考，对从事奥迪汽车维修的技师指导性很强，是常备书。

本书以汽车概况(车型、发动机、变速箱、行驶里程)、故障现象、故障诊断、解决方法、故障总结的体例形式来介绍维修实例，并配以图片，实用性很强。

<<最新奥迪汽车维修实例>>

书籍目录

第一章 奥迪A3第一节 动力系统A3长时间行车后(至少两小时)发动机温度曾三次达到120%以上,但每次熄火重新启动均恢复正常第二节 电气系统一、A3遥控距离短二、A3 1.8T遥控不灵三、A3车内扬声器传出吱吱异响第三节 底盘系统一、A3正常行驶时ESP、ABS故障灯报警,更换ABS泵后无法编码二、A3制动时车辆前部有异响三、A3车辆在行驶过程中组合仪表上的ABS灯、动态转向灯亮起,3秒后自动熄灭四、A3怠速时右前方发出“哒哒”响声第四节 车身系统A3怠速时驾驶室内会听到轻微的有节奏的嗡嗡响声第二章 奥迪A4L和A4第三章 奥迪A5和S5第四章 奥迪A6L和A6、S6第五章 奥迪A8L和A8、R8、S8第六章 奥迪Q5第七章 奥迪Q7第八章 奥迪TT

<<最新奥迪汽车维修实例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>