

<<常见失误分析与对策>>

图书基本信息

书名：<<常见失误分析与对策>>

13位ISBN编号：9787539018898

10位ISBN编号：7539018895

出版时间：2001-4-1

出版时间：江西科学技术出版社

作者：李雪松,张晶

页数：51

字数：80000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<常见失误分析与对策>>

### 内容概要

本丛书自出版以来，蒙五万余读者厚爱，日销百册，至今已印刷多次。

随着人们生活水平的提高，随着居住环境的不断改变，随着装饰设计创意的创新，随着装修材料的不断更新，随着读者的品味不断提高，为了满足读者朋友进一步的需求，我们按照江西科学技术出版社的要求，对本丛书作了第二次较大的修订。

在修订过程中，我们作了大量的社会调查，走访了许多装饰公司和广大的用户，参观了各种样板房，结合我们的工作实践，在修订时，继承了原书实用，通俗的特点，更新了全部的装修效果图，引进了最新的设计理念，根据需求的变化，增加了儿童房、老人房以及阳台的装修内容，保留并增加了装修实例剖析，推荐选用了最恰当的装饰材料，标注了最新的材料价格以及装修的单位工价及总造价，力求在有限版面中尽可能传达更多的信息。

## <<常见失误分析与对策>>

### 书籍目录

吊顶工程常见质量通病地面工程常见质量通病内墙饰面工程常见质量通病涂料工程常见质量通病电气工程常见质量通病卫生器具及给排水管道安装工程常见质量通病裱糊工程常见质量通病木装修工程质量通病装修材料使用中的通病纸面石膏板吊顶板缝开裂原因及预防措施吊顶不平原因及预防木地板面层起鼓、变形原因及预防木地板行走踩踏有响声原因及预防瓷砖墙面空鼓、脱落的原因及预防石材面层接缝处不平，缝隙不匀石材板块地面空鼓的原因及预防电气工程质量通病预防措施浴缸冷热水龙头及淋浴器安装质量通病及预防地漏安装质量通病及预防座便器安装质量通病及预防漆膜起皱的原因及预防涂刷清漆的木纹显露不清的原因及预防地毯四周不平整不光洁的原因及预防地毯色泽不匀的原因及预防地毯皱折的原因及预防

<<常见失误分析与对策>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>