<<邛海污染现状与治理对策研究>>

图书基本信息

书名:<<邛海污染现状与治理对策研究>>

13位ISBN编号:9787561455111

10位ISBN编号: 7561455119

出版时间:2011-10

出版时间:四川大学出版社

作者:彭徐,吉伍森木牛 主编

页数:194

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<邛海污染现状与治理对策研究>>

内容概要

邓海不仅具有调节气候、蓄水、防洪等自然功能,而且是西昌市城区20万城镇人口的重要饮用水源地之一,还具有水产养殖、旅游观光、湿地保护等多种功能。

近年来,随着邛海周边经济开发和旅游发展,邛海水环境状况受到较大影响。

为了西昌市社会经济可持续发展,西昌学院和凉山州环境保护局的教授和专家们开展了为期两年的" 邛海污染现状和治理对策"的课题研究,为邛海的可持续利用、开发、保护提供科学依据。

<<邛海污染现状与治理对策研究>>

作者简介

彭徐,男,汉族,1964年出生于云南省永善县,中共党员,西昌学院副院长,硕士、教授。教育部重点课题主持人,获得省、州科研成果奖4项。 四川省动物学会会员,凉山州环境科学学会副理事长,凉山州环境影响评审专家。 在国家、省级刊物发表科研论文30余篇,出版学术专著3本。

吉伍木牛,男,彝族,1959年12月出生,四川省喜德县人,凉山州环境保护局党组书记、局长。 研究生学历(四川大学工商管理学院经济管理专业毕业)。 主持州环保局全面工作,分管计划财务科,州环境监测站和环境科学研究所。

<<邛海污染现状与治理对策研究>>

书籍目录

第1章 邛海区域环境概况

- 1.1 自然环境特征
 - 1.1.1 地理位置
 - 1.1.2 地形地貌
 - 1.1.3 地质
 - 1.1.4 气候气象
 - 1.1.5 水文水系
 - 1.1.6 土壤植被
 - 1.1.6.1 土壤
 - 1.1.6.2 植被
- 1.2 社会经济发展状况
 - 1.2.1 行政区划与人口
 - 1.2.2 国民经济状况
 - 1.2.2.1 产业发展
 - 1.2.2.2 农业生产现状
 - 1.2.3 邛海流域土地利用现状
 - 1.2.4 第三产业
 - 1.2.4.1 交通、运输及邮电通讯业
 - 1.2.4.2 旅游业

第2章 邛海生物多样性概况及评价

- 2.1 邛海水生生物组成及其评价
 - 2.1.1 邛海藻类植物组成及评价
 - 2.1.2 邛海水生维管植物组成
 - 2.1.2.1 邛海水生维管植物的组成
 - 2.1.2.2 邛海水生维管植物区系分析
 - 2.1.3 邛海动物组成
 - 2.1.3.1 浮游动物种群
 - 2.1.3.2 底栖动物种群
 - 2.1.3.3 邛海鱼类种群
 - 2.1.3.4 邛海鸟类种群
- 2.2 邛海湖盆区湿地组成
 - 2.2.1 邛海湖盆区湿地的类型
 - 2.2.2 邛海湖盆区湿地生态系统分类及其特征
 - 2.2.3 邛海湖盆区湿地植物概况
- 2.3 邛海生物多样性评价
 - 2.3.1 邛海藻类植物多样性及其评价
 - 2.3.2 邛海水生维管植物多样性及其评价
 - 2.3.3 邛海水生维管植物分布现状及其评价
 - 2.3.4 邛海鱼类多样性及其评价
 - 2.3.5 邛海湖盆区湿地生物入侵现状及分析
 - 2.3.5.1 邛海湖盆区湿地生物入侵原因分析
 - 2.3.5.2 外来入侵物种对邛海湖盆区湿地的危害分析
 - 2.3.5.3 邛海湖盆区湿地五种危害极大的外来入侵物种
 - 2.3.6 邛海湖区湿地生态系统评价
 - 2.3.6.1 邛海湖区湿地生态系统功能效益评价

<<邛海污染现状与治理对策研究>>

- 2.3.6.2 邛海湖区湿地生态系统现状评价 第3章 邛海水质现状、污染因素、水质变化趋势分析
 - 3.1 邛海水质状况总体分析
 - 3.1.1 邛海流域水系组成
 - 3.1.2 邛海水质监测布点
 - 3.1.3 邛海水环境质量评价
 - 3.1.3.1 水质评价参数
 - 3.1.3.2 水质评价标准
 - 3.1.3.3 水质评价资料
 - 3.1.3.4 水质评价结果及讨论
 - 3.1.4 邛海富营养化评价
 - 3.1.4.1 水体富营养化概念
 - 3.1.4.2 我国目前水体富营养化现状
 - 3.1.4.3 邛海水质营养化现状评价

.

第4章 邛海污染防治对策措施

附录一

附录二

<<邛海污染现状与治理对策研究>>

章节摘录

从邛海湖周边的地形分析,历史上邛海湖在南岸、西岸和北岸都有大面积低洼湿地,构成邛海的 天然湖滨湿地带,由于靠近湖边易于获得水资源的补给以及土壤肥沃、湖边风光秀丽,邛海湖滨带被 开发成农田、鱼塘、住房、旅游接待设施等,不仅使保护湖泊的最后一道防线湖滨带遭到严重破坏, 还使大量的农药及生活垃圾直接排入湖泊,污染邛海湖水质。

湖周湿地濒临消失,水的天然自洁功能正在丧失。

2.3.2水土流失导致水体变小 邛海湖流域内大于25。

的坡耕地已占到总坡耕地的45.0%,占总面积的8.5%。

在水土流失较严重的区域,坡耕地所占比例高于30%,大于25。

的坡耕地在15%左右。

邛海湖流域水土流失面积达128.75km2,占流域陆地面积的45.51%。

邛海的6条主要入湖河流中,有5条为山溪河,各山溪河上游支流众多,上游沿岸的山地植被破坏严重 ,土质多为紫色松软土质,岩层多为泥岩、粉沙岩、泥灰岩、页岩等质软易蚀的岩石。

每到汛期,大量的固体物质输入各山溪河,洪水伴随泥石流滚滚而下,毁坏下游堤岸,淹淤田园,对人身财产造成严重危害。

由于周边水土流失严重,泥石流灾害频发,导致邛海湖淤积严重。

最大水深已从1952年的34m降到2003年的18.32m,水体面积缩小,水量减少。

邛海流域天然林与人工林相比,所占比重远小于人工林,在流域的一些林区,偷伐乱砍更使得天然林 大量丧失。

据林业部门统计,流域范围内森林覆盖率目前不足33%,大量植被的丧失将导致流域的森林生态系统难以维持平衡,向退化方向演替。

按规定,邛海水质应执行国家 类水标准,但据近几年邛海水质监测数据,水质整体状况在 ~ 类之间,河口处水质最差为 ~ V类。

邛海的综合水质类别在1999年和2001年已达到V类水质标准。

目前,邛海水体基本上处于中营养状态,邛海已进入富营养化初级阶段,而且富营养化发展的趋势比较明显。

环海河口水域数千亩水生高等植物逐步退化,湿地面积萎缩,使候鸟生活的栖息环境受到严重破坏,数量锐减。

物种多样性的减少,使邛海流域生态平衡难以维持,生态系统呈退化趋势,生态脆弱度增加。

.

<<邛海污染现状与治理对策研究>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com